

Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.12	04	23	Vorraum	20.07.13	Messung Henning 2013	27,0	22,0	3.800
23.11	01	21	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	27,0	22,0	3.700
23.02	03	68	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,4	30,0	3.550
23.12	01	24	Seminarraum	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	3.365
23.02	03	72	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,8	30,0	3.330
23.12	01	24	Seminarraum	20.07.13	Messung Henning 2013	26,0	22,0	3.300
23.02	03	71	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	30,0	3.240
23.11	02	21	Küche	20.07.13	Messung Henning 2013	27,0	22,0	3.200
23.12	03	28	Chemikalienlager	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	21,0	3.200
23.02	03	67	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	30,0	3.175
23.12	02	23	Spülküche	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	27,0	3.135
23.12	04	85	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	27,0	22,0	3.080
23.03	00	87	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,7	24,0	3.045
23.02	03	66	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	30,0	2.950
23.02	03	69	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	30,0	2.920
23.03	00	89	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	24,0	2.915
23.02	U1	80	Flur	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	27,0	2.865
23.02	02	68	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	27,0	20,0	2.800
23.12	02	21	Lager	20.07.13	Messung Henning 2013	27,0	22,0	2.800
23.03	00	91	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,1	24,0	2.755
23.02	03	64	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,1	30,0	2.735
23.12	04	63	Büro	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	24,0	2.715
23.02	03	70	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,5	30,0	2.690
23.02	03	60	Flur	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	30,0	2.640
23.12	03	62	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	30,0	2.640
23.02	030	63	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	27,0	20,0	2.600
23.02	03	65	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	30,0	2.590
23.12	04	65	Büro	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	22,0	2.590
23.12	03	23	Labor	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,5	30,0	2.570
23.02	U1	81	Seminarraum	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	27,0	2.565
23.02	02	21	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,1	24,0	2.540
23.02	01	47	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,7	24,0	2.530
23.02	U1	84	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	27,0	2.495
23.02	03	65	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	26,0	20,0	2.460

Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.12	01	27	Lager	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	2.440
23.12	02	21	Lager	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,1	27,0	2.435
23.12	04	27	Büro	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,4	27,0	2.435
23.12	04	61	Materiallager	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	22,0	2.425
23.02	03	86	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,6	30,0	2.415
23.03	00	86	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	24,0	2.415
23.03	00	90	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,8	24,0	2.410
23.03	00	63	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	26,0	2.375
23.11	01	71A	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,0	27,0	2.375
23.02	02	25	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	24,0	2.350
23.02	03	82	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,4	30,0	2.335
23.03	01	62	Lager	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	30,0	2.330
23.02	03	31	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,3	32,0	2.320
23.12	04	25	Lager	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,6	27,0	2.320
23.12	04	89	Büro	23.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	29,0	2.320
23.02	02	24	Werkstatt	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	26,2	2.310
23.02	01	45	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	24,0	2.300
23.02	03	62	Seminarraum	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	30,0	2.290
23.12	03	47	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,7	30,0	2.290
23.02	03	61	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	30,0	2.280
23.12	03	64	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	30,0	2.275
23.12	03	29	Büro	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,6	30,0	2.265
23.12	04	85	Büro	23.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	29,0	2.260
23.11	02	62	Büro	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	28,0	2.255
23.11	03	68	Chemie-Labor	20.07.13	Messung Henning 2013	28,0	24,0	2.230
23.12	03	61	Fotolabor	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,4	21,0	2.220
23.12	04	22	Büro	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	27,0	2.215
23.02	03	81	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	28,0	20,0	2.200
23.02	02	22	Seminarraum	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,7	24,0	2.160
23.12	02	41	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	2.145
23.02	02	65	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	26,0	20,0	2.120
23.03	00	86	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	26,0	20,0	2.100
23.12	04	63	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	25,0	22,0	2.100
23.03	U1	87	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	25,0	2.095
23.02	03	63	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	30,0	2.090

Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.02	02	27	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	24,0	2.060
23.12	03	27	Büro	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,6	30,0	2.060
23.12	04	68	Büro	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	24,0	2.050
23.12	03	45	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	30,1	30,0	2.040
23.11	01	65	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	2.035
23.02	01	49	Seminarraum	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,8	24,0	2.030
23.02	02	84	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	19,0	2.020
23.12	04	66	Besprechungsraum	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	24,0	2.010
23.12	04	89	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	27,0	22,0	2.010
23.12	03	65	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,2	21,0	2.000
23.02	00	66a	Praktiumsr.	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,1	20,0	1.995
23.03	00	84	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	24,0	1.985
23.12	02	43	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	1.980
23.12	01	28	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	28,0	1.970
23.02	03	27	Lager	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	32,0	1.955
23.03	00	80	Flur	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,8	24,0	1.945
23.12	03	63	Besprechungsraum	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,3	21,0	1.945
23.03	01	66	Büro /Seminarraum	20.07.13	Messung Henning 2013	27,0	20,0	1.940
23.02	U1	82	Werkstatt	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	27,0	1.935
23.03	U1	85	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	25,0	1.935
23.12	04	48	Büro	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	22,0	1.930
23.02	03	85	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,6	30,0	1.925
23.11	02	27	Büro	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	28,0	1.925
23.02	01	29	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	23,5	1.920
23.12	03	67	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	21,0	1.920
23.02	U1	82A	Aufenthaltsraum	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	27,0	1.915
23.02	01	25	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	23,5	1.915
23.03	00	82	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,8	24,0	1.915
23.11	01	63	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	1.915
23.02	02	60	Flur	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,4	23,0	1.910
23.12	03	31	Büro	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,6	30,0	1.910
23.02	02	66	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	26,0	20,0	1.900
23.02	01	27	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,1	23,5	1.895
23.11	01	69	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,0	287,0	1.895
23.12	01	26	Archiv	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	1.875

Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.02	02	83	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	19,0	1.855
23.02	03	28	Tonstudio	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,6	32,0	1.855
23.11	03	62	Chemie-Labor	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,7	27,0	1.855
23.02	03	81	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,6	30,0	1.850
23.12	03	66	Bibliothek	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	30,0	1.850
23.02	02	82	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,3	19,0	1.845
23.03	01	90	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,9	30,0	1.845
23.12	03	49	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,6	30,0	1.840
23.02	03	90	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,3	30,0	1.830
23.12	03	25	Serogenlabor	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	21,0	1.825
23.02	02	31	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,8	24,0	1.815
23.02	01	21	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	23,5	1.810
23.12	03	64	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	26,0	22,0	1.800
23.11	02	23	Archiv	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,4	27,0	1.775
23.03	02	81	Lager	16.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	60,0	1.760
23.11	03	21	Seminarraum	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	22,0	1.760
23.11	03	68	Chemie-Labor	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,3	27,0	1.755
23.03	00	66	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	27,0	20,0	1.750
23.03	00	92	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	24,0	1.745
23.03	00	69	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	27,0	1.730
23.03	01	86	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	30,0	1.730
23.11	03	70	Chemie-Labor S1	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	1.730
23.03	00	23	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	1.725
23.02	02	88	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	19,0	1.720
23.12	03	68	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	30,0	1.720
23.02	03	87	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,6	30,0	1.715
23.02	03	29	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,8	32,0	1.710
23.03	U1	48	U-Raum	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	25,0	1.710
23.03	00	27	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	27,0	1.710
23.03	U1	25	Seminarraum	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	25,0	1.705
23.03	00	25	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	1.705
23.03	02	29	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	18,0	1.700
23.11	01	69	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	26,0	22,0	1.700
23.11	02	25	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	27,0	22,0	1.700
23.03	00	68	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	27,0	1.695

Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.03	01	66	Büro /Seminarraum	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	30,0	1.685
23.02	01	43	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,8	24,0	1.675
23.03	00	24	Lager	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	27,0	1.675
23.11	02	64	Büro	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	28,0	1.670
23.02	02	62	Archiv	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	22,0	1.660
23.03	01	22	Video Magazin	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	30,0	1.660
23.11	01	67	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	27,0	1.660
23.12	03	60	Flur	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	30,0	1.660
23.03	02	83	Lager	16.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	30,0	1.655
23.02	01	28	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	23,5	1.650
23.03	U1	88	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	26,0	20,0	1.640
23.03	01	85	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	30,0	1.640
23.03	U1	26	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	25,0	1.635
23.03	U1	90	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	20,0	1.635
23.03	00	65	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	27,0	1.635
23.12	U1	23	Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	1.625
23.03	02	80	Bibliothek	16.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	60,0	1.615
23.11	01	70	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	1.615
23.03	02	64	Kopierraum	16.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	30,0	1.610
23.12	03	41	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	30,6	30,0	1.610
23.12	04	66	Besprechungsraum	20.07.13	Messung Henning 2013	25,0	22,0	1.600
23.03	U1	23	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	25,0	1.590
23.11	02	60	Flur	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	28,0	1.585
23.12	01	44	Versuchsraum/Labor	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,1	24,0	1.585
23.03	00	83	Seminarraum	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,9	24,0	1.570
23.03	01	48	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	20,0	1.570
23.03	01	88	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,9	30,0	1.565
23.03	01	46	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,3	20,0	1.560
23.02	00	65	SLO-Labor	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,0	20,0	1.555
23.03	00	70	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	27,0	1.555
23.12	03	44	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	30,2	30,0	1.555
23.03	U1	46	U-Raum	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	25,0	1.550
23.03	U1	89	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	25,0	1.550
23.02	01	42	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,3	24,0	1.545
23.02	02	90	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	19,0	1.540



Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.03	01	42	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	20,0	1.540
23.03	02	24	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,4	18,0	1.535
23.11	01	61	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	1.535
23.12	04	46	Bibliothek	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	22,0	1.535
23.02	03	48	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	1.530
23.03	01	28A	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,1	30,0	1.530
23.03	01	60	Flur	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	30,0	1.530
23.03	02	27	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	18,0	1.530
23.02	02	80	Flur	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	19,0	1.525
23.02	01	46	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	24,0	1.515
23.12	04	42	Büro	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	22,0	1.515
23.02	01	26A	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	23,5	1.510
23.03	00	60	Flur	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	27,0	1.505
23.02	01	85	Labor	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	19,0	1.500
23.02	02	85	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,1	19,0	1.500
23.02	03	49	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	1.500
23.03	U1	49	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	24,0	20,0	1.500
23.12	02	45	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	27,0	1.500
23.12	04	45	Büro	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,1	22,0	1.495
23.12	04	67	Büro	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	24,0	1.490
23.03	01	40	Flur	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	20,0	1.485
23.03	02	31	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	18,0	1.485
23.03	01	68	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	30,0	1.480
23.03	01	82	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	30,0	1.480
23.03	00	29	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	27,0	1.475
23.03	02	23	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,4	18,0	1.475
23.02	03	24	Tonstudio	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,7	32,0	1.470
23.03	U1	23	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	26,0	20,0	1.470
23.03	01	44	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	20,0	1.465
23.03	01	44A	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	20,0	1.465
23.02	02	64	Archiv	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	23,0	1.460
23.03	02	85	Lager	16.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,9	30,0	1.460
23.02	01	24	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	23,5	1.455
23.12	03	81	Büro	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	21,0	1.450
23.02	01	22B	Lager	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	23,5	1.445

Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.02	01	60	Flur	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	14,0	1.445
23.03	01	24	Video Labor/Seminar	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	30,0	1.445
23.12	03	51	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	30,0	30,0	1.445
23.03	00	66	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	27,0	1.440
23.03	00	85	Labor	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,9	24,0	1.440
23.03	01	28	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,0	30,0	1.435
23.12	03	87	Labor	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	21,0	1.430
23.02	02	66	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	18,0	1.420
23.03	00	81	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,9	24,0	1.420
23.12	04	81	Büro	23.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,0	29,0	1.410
23.12	04	82	Labor	23.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	29,0	1.405
23.02	02	72	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,2	23,0	1.400
23.03	U1	42	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,9	25,0	1.400
23.02	02	26	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	24,0	1.395
23.03	01	89a	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	30,0	1.395
23.11	02	70	Büro	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	28,0	1.395
23.02	03	92	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,9	30,0	1.390
23.12	01	41	Labor	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,3	24,0	1.390
23.02	02	70	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,3	23,0	1.385
23.11	01	68	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	1.385
23.12	04	60	Flur	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	24,0	1.385
23.02	03	46	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,0	27,0	1.380
23.02	02	23	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	24,0	1.375
23.12	04	43	Büro	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	22,0	1.375
23.02	03	80	Flur	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,5	30,0	1.370
23.03	00	67	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	27,0	1.370
23.12	03	83	Mikroskopie	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	30,0	1.370
23.12	04	62	Büro	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	24,0	1.365
23.11	02	66	Büro	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	28,0	1.360
23.02	U1	48	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	26,5	1.355
23.03	01	84	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	30,0	1.355
23.03	U1	21	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	25,0	1.350
23.03	01	89	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	30,0	1.350
23.12	03	43	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	30,3	30,0	1.345
23.02	01	23	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	23,5	1.340

Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.02	02	61	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,6	23,0	1.340
23.12	04	40	Flur	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	22,0	1.340
23.03	02	60	Bibliothek	16.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	30,0	1.335
23.12	04	83	Labor	23.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	29,0	1.335
23.03	U1	88	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	20,0	1.330
23.11	03	66	Büro	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,7	27,0	1.330
23.12	03	85	Labor	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,8	30,0	1.330
23.11	02	65	Büro	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	28,0	1.325
23.12	03	69	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	30,0	1.320
23.03	U1	44	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	26,0	20,0	1.300
23.03	00	61	EDV-Raum Seminarraum	20.07.13	Messung Henning 2013	26,0	20,0	1.300
23.03	01	44	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	28,0	20,0	1.300
23.03	01	87	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	30,0	1.295
23.03	00	88	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,8	24,0	1.290
23.12	01	20	Flur	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	1.290
23.12	04	87	Büro	23.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	29,0	1.290
23.02	02	65	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	18,0	1.285
23.02	00	60	Flur	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,3	20,0	1.280
23.02	02	63	Archiv	20.07.13	Messung Henning 2013	25,0	20,0	1.280
23.02	03	47	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	1.270
23.02	01	88	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	19,0	1.260
23.03	02	20	Flur	20.07.13	Messung Henning 2013	26,0	20,0	1.260
23.11	00	63	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	27,0	24,0	1.260
23.02	03	26	Tonstudio	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,6	32,0	1.255
23.02	U1	44	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	26,5	1.240
23.03	U1	83	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,4	25,0	1.240
23.02	U1	61	Seminarraum	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	27,0	1.235
23.02	U1	62	Lager/Werkstatt	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	27,0	1.235
23.12	03	40	Flur	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	30,8	30,0	1.230
23.02	00	66	Praktiumsr.	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	23,7	20,0	1.225
23.02	03	52	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	27,0	1.225
23.03	00	61	EDV-Raum Seminarraum	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,3	26,0	1.225
23.02	03	88	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,5	30,0	1.220
23.12	04	80	Flur	23.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	29,0	1.220
23.03	02	62	Büro	16.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	30,0	1.215



Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.12	04	29	Ch. Labor	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	27,0	1.215
23.03	02	20	Flur	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,0	25,0	1.210
23.03	02	22	Archiv	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,6	18,0	1.210
23.03	00	20	Flur	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	27,0	1.205
23.03	00	21	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	27,0	1.205
23.02	00	62	Lager	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	20,0	1.200
23.02	01	44	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	24,0	1.200
23.02	03	50	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	1.200
23.03	02	25	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,4	18,0	1.200
23.02	01	81	Chemie-Labor	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	19,0	1.195
23.02	02	68	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	18,0	1.195
23.11	03	64	Chemie-Labor	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,1	27,0	1.195
23.02	01	20		20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	23,5	1.190
23.03	02	61	Bibliothek (h)	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	30,0	1.190
23.02	02	86	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	19,0	1.185
23.03	U1	50	U-Raum	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	25,0	1.185
23.03	U1	52	U-Raum	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	25,0	1.185
23.03	02	61	Bibliothek (h)	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	30,0	1.185
23.02	01	82	Pausenraum	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	19,0	1.180
23.03	01	80	Flur	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	30,0	1.180
23.02	01	80	Flur	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	19,0	1.175
23.03	00	64	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,4	25,0	1.170
23.12	01	25	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	1.170
23.12	03	46	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,4	30,0	1.165
23.03	U1	84	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	20,0	1.160
23.03	02	80	Bibliothek	16.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	60,0	1.160
23.11	02	63	Konferenzraum	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	28,0	1.160
23.11	03	20	Flur	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	22,0	1.160
23.02	00	10	Vorraum Treppenhaus	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	27,4	1.150
23.11	02	67	Büro	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	28,0	1.150
23.02	03	44	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,0	27,0	1.145
23.12	04	44	Bibliothek	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	22,0	1.145
23.12	04	41	Büro	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	22,0	1.130
23.02	U1	43	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	26,5	1.125
23.11	U1	63	Pausenraum	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	22,0	1.125

Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.02	01	40	Flur	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,2	24,0	1.120
23.02	U1	47	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	26,5	1.115
23.02	03	22	Seminarraum	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,2	32,0	1.115
23.03	U1	49	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	25,0	1.115
23.11	01	64	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	1.115
23.02	01	62A	C-Labor	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	24,0	1.110
23.02	03	40	Flur	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	27,0	1.110
23.02	00	63	Seminarraum	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,4	20,0	1.100
2302	02	10	Vorraum Treppenhaus	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	24,0	1.090
23.03	U1	43	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,4	25,0	1.085
23.03	00	26	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	27,0	1.085
23.12	02	20	Flur	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	27,0	1.085
23.11	00	63	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	22,0	1.080
23.11	01	66	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	1.075
23.12	03	42A	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	30,6	30,0	1.075
23.11	02	69	Büro	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	28,0	1.070
23.02	01	83	C-Labor	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	19,0	1.065
23.12	01	40	Flur	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,3	24,0	1.065
23.02	00	23	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	23,0	1.060
23.12	04	28	Labor	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	27,0	1.060
23.03	01	26	Video Labor/Seminar	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,1	30,0	1.055
23.03	U1	40	Flur	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	25,0	1.050
23.11	02	21	Küche	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	1.050
23.12	03	86	Mikroskopie	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	21,0	1.045
23.02	U1	41	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	26,5	1.040
23.03	U1	24	Werkstatt	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	25,0	1.040
23.03	U1	41	Untersuchungsraum	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	25,0	1.040
23.03	U1	44	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,7	25,0	1.035
23.03	U1	47	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	25,0	1.035
23.03	01	50	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	20,0	1.030
23.03	00	42	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	26,0	1.025
23.12	04	88	Büro	23.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,2	29,0	1.025
23.02	00	61	Versuchsraum	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	20,0	1.020
23.03	U1	22	Lager	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	25,0	1.020
23.02	02	63	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	18,0	1.015

Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.02	03	89	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,5	30,0	1.015
23.03	U1	81B	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	25,0	1.005
23.02	01	62B	Fotolabor	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,8	24,0	1.000
23.11	01	60	Flur	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	1.000
23.02	01	26	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	23,5	995
23.11	02	25	Büro	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,3	28,0	990
23.12	02	41	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	26,0	22,0	990
23.02	U1	45	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	26,5	985
23.12	04	26	Ch. Labor	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	27,0	980
23.11	02	68	Büro	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	28,0	975
23.03	01	70	Seminarraum	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	30,0	970
23.12	04	64	Büro	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	24,0	970
23.02	00	64	Seminarraum	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,1	20,0	965
23.12	00	20	Flur	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	24,0	965
23.02	03	42	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,4	27,0	960
23.03	01	21	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,3	20,0	960
23.03	01	25	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	20,0	960
23.03	02	28	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,9	18,0	960
23.02	01	61	Chemie-Lager	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,0	24,0	955
23.03	U1	66	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,4	20,0	955
23.12	04	84	Zentrallabor	23.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	23,8	29,0	955
23.12	03	22	Aufenthaltsraum	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,0	30,0	950
23.03	U1	20	Flur	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	25,0	945
23.03	U1	86	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,3	20,0	945
23.03	00	46	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	26,0	945
23.03	01	20	Flur	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	20,0	945
23.02	U1	22	Seminarraum	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,8	18,0	940
23.02	03	83	Seminarraum	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,6	30,0	940
23.12	04	86	Labor S1	23.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	45,5	29,0	940
23.03	00	62	Labor	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	25,0	935
23.03	01	27	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	20,0	935
23.02	U1	60	Flur	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	25,0	930
23.03	01	23	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	30,0	925
23.12	04	47	Büro	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,1	22,0	925
23.02	00	41	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,7	29,0	920

Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.03	01	81	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	30,0	920
23.12	01	42A	Isolationsraum	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	24,0	920
23.02	00	42	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	29,0	915
23.02	01	68	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,9	24,0	910
23.02	01	84A	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,4	19,0	910
23.02	U1	40	Flur	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	26,5	905
23.03	02	21	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	18,0	905
23.02	U1	41A	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	26,5	900
23.03	U1	28	Werkstatt	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	25,0	895
23.11	03	61	Spülküche	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	21,0	895
23.02	01	63	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	24,0	20,0	890
23.02	02	20	Flur	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,1	24,0	890
23.03	00	48	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	26,0	890
23.02	01	41	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	24,0	885
23.03	00	52	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	26,0	880
23.03	01	83	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	30,0	875
23.11	00	62	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	22,0	870
23.03	U1	45	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	25,0	865
23.12	03	20	Flur	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	21,0	865
23.02	01	64	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	24,0	860
23.02	U1	50	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	26,5	850
23.02	03	41	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	850
23.03	U1	82	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	20,0	850
23.11	02	61	Büro	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	28,0	850
23.03	00	40	Flur	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	26,0	845
23.12	02	40	Flur	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	845
23.12	02	25	Büro	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	27,0	840
23.02	03	45	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	835
23.03	U1	51	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	25,0	825
23.02	02	81	Seminarraum	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	19,0	820
23.02	02	67	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,0	22,0	815
23.03	01	63	Seminarraum	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	30,0	815
23.12	03	88	Büro	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,6	30,0	810
23.02	U1	46	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	26,5	805
23.03	U1	81A	Sprechlabor	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,2	25,0	805

Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.03	02	26	Büro	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	18,0	805
23.03	01	61	Seminarraum	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	30,0	800
23.02	01	63	Labor	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,9	18,0	795
23.12	04	24	Seminarraum	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	790
23.02	03	51	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	27,0	785
23.03	U1	60	Flur	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,7	20,0	785
23.02	01	22A	Lager	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	23,5	780
23.03	01	41	Seminarraum	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,9	20,0	770
23.11	01	62	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	27,0	770
23.11	00	61	Seminarraum	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	22,0	760
23.12	01	69	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	24,0	755
23.12	03	26	Biochemie-Labor	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	21,0	755
23.02	01	48	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,0	24,0	750
23.11	U1	62	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	27,0	750
23.02	00	22	Umkleideraum	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,8	23,0	745
23.03	00	45	Lager	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	23,8	26,0	745
23.11	03	23	Seminarraum	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	22,0	740
23.12	03	90	Labor	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,5	30,0	740
23.02	U1	64	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	27,0	735
23.12	01	42	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	24,0	735
23.11	03	22	Seminarraum	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	22,0	725
23.03	01	43	Seminarraum	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	20,0	720
23.12	03	10	Vorraum Treppenhaus	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	720
23.02	00	20	Flur	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,0	23,0	705
23.02	01	66	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	24,0	705
23.03	00	50	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	26,0	705
23.12	00	25	Untersuchungsraum	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	24,0	705
23.12	02	02b		25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	700
23.02	U1	26	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,2	18,0	695
23.12	03	84	Zellkultur-Labor	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,9	30,0	695
23.02	U1	24	Seminarraum	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,9	18,0	690
23.02	U1	66	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	27,0	685
23.03	00	41	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	23,5	26,0	685
23.03	00	49	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,8	26,0	685
23.12	U1	87	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	27,0	680



Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.03	00	47	Lager	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,3	26,0	675
23.02	03	20	Flur	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	32,0	665
23.02	03	43	Seminarraum	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	665
23.12	04	20	Flur	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	665
23.11	U1	64	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	635
23.03	U1	64	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,4	20,0	630
23.03	00	44	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	26,0	625
23.03	00	51	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	26,0	620
23.11	03	60	Flur	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	21,0	615
23.12	U1	86	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,1	27,0	615
23.03	02	40	Flur	17.06.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	25,0	610
23.02	U1	20	Flur	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,4	18,0	605
23.02	00	21	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,3	23,0	595
23.12	02	27	Labor	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	595
23.02	00	44	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	29,0	585
23.02	01	86	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,0	19,0	585
23.12	00	41	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	24,0	585
23.02	00	40	Flur	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	29,0	565
23.11	U1	68	Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	27,0	545
23.02	02	69	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,9	22,0	540
23.03	00	43	Lager	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	23,5	26,0	540
23.02	01	84B	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,7	19,0	535
23.12	02	02a		25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	535
23.12	02	22	Chemielabor	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	27,0	530
23.03	U1	61	Seminarraum	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	23,9	20,0	520
23.03	U1	62	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,6	20,0	520
23.03	U1	63	Aufenthaltsraum	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	23,9	20,0	490
23.12	U1	42	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	27,0	490
23.02	U1	63	Post	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	25,0	480
23.11	U1	66	Chemie-Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	480
23.12	01	42B	Sitzungsraum	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	24,0	480
23.11	00	70	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	22,0	475
23.12	U1	40	Flur	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	27,0	475
23.12	03	80	Flur	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	21,0	475
23.02	03	25	Labor	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,1	30,0	470

Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.12	02	29	Büro	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	27,0	465
23.11	00	64	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	22,0	460
23.11	U1	65	Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,9	22,0	450
23.12	02	24	Labor S1	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,3	27,0	450
23.12	03	24	Biochemie-Labor	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	21,0	450
23.02	02	71	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,1	22,0	445
23.12	01	71	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	269,0	24,0	435
23.11	02	20	Flur	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,3	24,0	430
23.12	U1	84	C-Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	27,0	425
23.11	00	68	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	22,0	420
23.12	U1	85	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	420
23.12	U1	20	Flur	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	415
23.12	U1	80	Flur	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,3	27,0	415
23.03	02	10	Flur	17.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,2	25,0	400
23.11	02	22	Seminarraum	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	22,0	400
23.12	U1	24	Chemie-Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,3	27,0	400
23.12	U1	41	Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	27,0	395
23.11	00	66	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,4	22,0	380
23.12	00	21	Büro/ Labor	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	24,0	370
23.11	03	63	Labor	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	21,0	365
23.12	01	45B	Labor	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	24,0	365
23.12	01	67	Seminarraum	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	24,0	365
23.12	01	21	Chemie-Labor	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,3	27,0	360
23.03	U1	72	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,1	20,0	350
23.12	01	10	Vorraum Treppenhaus	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	345
23.02	03	23	Labor	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,7	30,0	335
23.12	02	26	Labor	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	335
23.12	02	28	Labor	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	335
23.03	U1	65	Seminarraum	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,1	20,0	330
23.11	00	65	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,5	22,0	330
23.12	U1	81	Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	330
23.12	U1	89	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,3	27,0	330
23.12	04	21	Vorraum	24.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	29,0	330
23.12	02	46	Labor S1	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,1	27,0	325
23.12	U1	22	Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	310

Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.12	03	48	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,8	30,0	310
23.02	U1	42	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,3	26,5	300
23.03	U1	70	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,0	20,0	300
23.12	02	48	Labor S1	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,1	27,0	300
23.12	U1	43	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	295
23.02	00	24	Lager	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	18,0	285
23.03	U1	68	Büro	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,1	20,0	285
23.12	02	31	Chemielabor	25.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	285
23.12	00	43	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,1	24,0	280
23.02	00	25	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,9	18,0	270
23.02	01	67	Labor	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,0	24,0	265
23.12	01	43B	Labor	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,3	24,0	260
23.12	00	23	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	24,0	250
23.02	03	21	Labor	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,5	30,0	245
23.12	01	43	Vorraum	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,3	24,0	240
23.11	03	65	Chemie-Labor	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	21,0	225
23.02	U1	42	Büro	20.07.13	Messung Henning 2013	26,0	20,0	219
23.12	U1	26	Chemie-Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,2	27,0	215
23.12	U1	44	Gen-Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,6	27,0	210
23.12	U1	46	Gen-Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	27,0	195
23.02	00	46B	Labor	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	18,0	175
23.12	03	82	Labor	22.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	30,0	175
23.12	00	26	S2-Labor	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,0	24,0	170
23.12	02	44	Labor S1	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	27,0	165
23.12	02	49	Labor S2	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,7	27,0	160
23.12	U1	25	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	155
23.12	01	45	Vorraum	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	24,0	150
23.12	02	42	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	27,0	150
23.12	02	47	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,0	27,0	150
23.02	00	43	Labor	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,8	29,0	140
23.12	U1	28	Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	125
23.12	01	43A	Labor	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,3	24,0	125
23.12	02	51	Labor S1	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	27,0	115
23.02	00	46	Labor	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,0	29,0	105
23.12	U1	21	Lager	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,0	27,0	100

Übersicht über die vorliegenden Messungen zur Überprüfung der PQE-Maßnahmen im Bereich 23.02/03/11/12 unter sommerlichen Temperaturen 2013  
(Stand: 12.09.2013)

Geb.	E	Raum-Nr.	Bezeichnung / Nutzung	Tag der Messung	Art der Messung	Temp. Innen	Temp. außen	kum. Wert
23.02	00	46A	Labor	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,1	18,0	95
23.12	U1	47	Büro	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,7	27,0	95
23.12	U1	45	Lager	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	85
23.12	01	45A	Labor	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	28,2	24,0	85
23.02	01	65	Labor	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	24,5	24,0	80
23.12	U1	82	C-Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	26,7	27,0	75
23.12	00	22	Labor	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,8	24,0	55
23.02	03	84	Büro	21.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	29,6	30,0	50
23.12	00	24	Labor	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	24,0	45
23.12	01	23	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	45
23.12	U1	48	Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,5	27,0	35
23.12	00	28	S2-Labor	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,9	24,0	25
23.12	01	22	Büro	26.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,6	27,0	15
23.03	U1	80	Flur	19.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,5	25,0	
23.03	00	63	Büro	18.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,6	26,0	
23.11	U1	61	Chemie-Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,0	22,0	
23.11	U1	61A	Labor	27.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	27,4	27,0	
23.02	U1	21	Seminarraum	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,3	18,0	<2
23.02	U1	23	Seminarraum	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,4	18,0	<2
23.02	02	29	Büro	20.07.13	Kontrollmessung Juli 2013	25,7	24,0	<2

Anzahl der Räume	Werte	Priorität
13	>3000	Prio I
19	>2500-3000	Prio II
35	>2100-2500	Prio III
67	gesamt	